



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

вул. Є.Коновальця, 8, м. Тернопіль, 46020 тел.: (0352) 52 44 09 e-mail: upns_tmr@i.ua
web: ternopilcity.gov.ua

Протокол
засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді

25.07.2025

№9

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про утримання в технічно-справному стані систем зовнішнього протипожежного водопостачання.
2. Про стан пожежної безпеки у висотних житлових будівлях та інших будівлях підвищеної поверховості.
3. Про стан пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти і науки, охорони здоров'я, культури, об'єктах соціального захисту населення Тернопільської міської територіальної громади.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Надал С.В. – міський голова.

ПРИСУТНІ: члени комісії (онлайн).

1. Про утримання в технічно-справному стані систем зовнішнього протипожежного водопостачання.

Інформував:

Володимир Дубина – т.в.о. начальника Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області про те, що для ліквідації більшості пожеж на території Тернопільської міської територіальної громади оперативно-рятувальні підрозділи не обходяться без забирання води із системи зовнішнього протипожежного водопостачання. Всупереч Кодексу Цивільного захисту України, наказів МВС України від 30.12.2014 № 1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні" та від 15.06.2015 № 696 "Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання" керівниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності не приділяється належна увага своєчасному ремонту та технічному обслуговуванню пожежних гідрантів. Сьогодні на території громади перебуває на обліку 932 пожежних гідрантів, з них 569 вуличних та 363 об'єктових. Несправними є 77 пожежних гідрантів, що становить 8,3 % від загальної кількості. З 569 пожежних гідрантів, розміщених на вуличних водогінних мережах міста Тернополя, несправні 39, що становить 6,8 %. З 363 об'єктових пожежних гідрантів 38 залишаються несправними, що становить 10,5 %. На території Тернопільської міської територіальної громади налічується 115 пожежних водоймищ, з них 10 залишаються несправними, що становить 8,7 % від загальної кількості, а

також 112 водонапірних веж, з них 1 залишається несправною, що становить 0,9 % від загальної кількості. Впродовж року найбільше джерел зовнішнього протипожежного водопостачання відремонтовано на території м. Тернополя (7 вуличних та 6 об'єктових пожежних гідрантів). Найбільш проблемними в плані забезпечення зовнішнім протипожежним водопостачанням являються сільські населені пункти Тернопільської міської територіальної громадами, в яких для поповнення води пожежних автомобілів, переважно, використовуються лише водонапірні башти, що не в змозі забезпечити необхідну потребу води для здійснення гасіння пожежі.

Заслухавши інформацію комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до відома. технічного

2. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП "Тернопільводоканал", підприємствам, що є виконавцями послуг з утримання житлових будинків та прибудинкової території, установам, організаціям, які мають на території пожежні гідранти, водоймища, водонапірні вежі, пірси – провести ремонт несправних джерел зовнішнього водопостачання, забезпечити постійний вільний під'їзд до джерел водопостачання, встановлювати пірси у населених пунктах, де знаходяться природні водоймища.

Термін: до 01 жовтня 2025 року

3. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП "Тернопільводоканал", при формуванні бюджету на 2026 рік передбачити кошти для проведення робіт з влаштування джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в сільських населених пунктах громади (передбачених генеральними планами), ремонту несправних джерел протипожежного водопостачання, поновлення показників пожежних гідрантів та фарбування люків колодязів у червоний колір.

Термін: до 20 грудня 2025 року

4. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, старостам старостинських округів опрацювати можливість оперативного залучення додаткової техніки для підвозу води у разі виникнення пожеж на території сільських населених пунктів та, за необхідності, на території м. Тернополя.

Термін: до 01 вересня 2025 року

5. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради спільно з ТОВ "ЕКО-ЛІДЕР Т" опрацювати можливість оперативного залучення додаткової техніки для підвозу води у разі виникнення пожеж на території полігону твердих побутових відходів поблизу с. Малашівці.

Термін: до 15 серпня 2025 року

6. Тернопільському районному управлінні Головного управління ДСНС України у Тернопільській області забезпечити подальший контроль за станом джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: постійно

2. Про стан пожежної безпеки у висотних житлових будівлях та інших будівлях підвищеної поверховості.

Інформував:

Володимир Дубина – т.в.о. начальника Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області про те, що на території Тернопільської міської територіальної громади знаходиться 7 житлових будинків підвищеної поверховості заввишки від 26,5 м до 47 м., які введені в експлуатацію, а саме:

- 16-ти поверховий житловий будинок на бульварі Д. Вишневецького, 4 (ПП "Вікторія-М");
- 16-ти поверховий житловий будинок на бульварі Просвіти, 12 (ПП "Загребелля");
- 14-ти поверховий житловий будинок по вул. 15 Квітня, 2 (ПП "Перспектива");
- 12-ти поверховий житловий будинок по вул. Чумацька, 1-Б (ОСББ "Галичина-1");
- 14-ти поверховий житловий будинок по вул. Чумацька, 2 (ОСББ "Панорама Тернопіль");

- 16-ти поверховий житловий будинок по вул. Доли, 9 (ОСББ "Метрополь");
- 16-ти поверховий житловий будинок по вул. Цимбалістого, 1 (ОСББ "Цимбалістого-1").

Стан дотримання законодавства з питань пожежної безпеки житлових будинків підвищеної поверховості м. Тернополя продовжує викликати серйозне занепокоєння. На сьогодні об'єкти підвищеної поверховості представляють собою місця потенційного ризику травмування чи загибелі людей у разі виникнення пожежі. Результати перевірок протипожежного стану об'єктів підвищеної поверховості показують, що в будівлях системи протидимного захисту знаходяться в несправному стані, не всі приміщення обладнано системою пожежної сигналізації та системою керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання), системи внутрішнього протипожежного водопостачання перебувають в незадовільному стані, не проводяться планово-попереджувальні ремонти системи електрогосподарства, мешканцями квартир самовільно проводиться перепланування приміщень (влаштування в ліфтових холах, коридорах господарських кімнат, перегорожок, інше).

Відповідно до протоколу засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній військовій адміністрації від 24.12.2024 № 12 (питання 5 "Про стан пожежної безпеки у будівлях підвищеної поверховості") керівникам ПП "Перспектива", ПП "Вікторія-М", ПП "Загребелля", ОСББ "Галичина-1" вирішено вжити вичерпних заходів щодо повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки. Згідно надісланих листів, які надійшли до Тернопільського районного управління ДСНС України у Тернопільській області від управителів багатоквартирних житлових будинків встановлено, що ними проводиться певна робота з метою покращення протипожежного стану житлових будинків, однак залишаються не виконаними порушення, які потребують значного фінансування. Виходячи з вищевикладеного, слід активізувати роботу по виконанню комплексу заходів, направлених на покращення протипожежного стану житлових будівель підвищеної поверховості.

Заслухавши інформацію комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради спільно з управителями житлових будинків підвищеної поверховості в м. Тернополі:

2.1. Проаналізувати вищезазначені порушення вимог пожежної та техногенної безпеки, визначити потребу у фінансуванні для усунення даних порушень.

Термін: до 01 вересня 2025 року

2.2. Розробити перспективні плани для усунення наявних порушень в розрізі окремого житлового будинку, визначивши конкретні заходи, терміни та відповідальних виконавців.

2.3. При розробленні перспективних планів розглянути можливість щодо внесення житлових будинків підвищеної поверховості до відповідних планів (титульних списків) капітального ремонту житлового фонду на відповідні планові періоди.

Термін: до 01 вересня 2025 року

3. Керівникам ПП "Вікторія-М", ПП "Загребелля", ПП "Перспектива", ОСББ "Галичина-1" вжити вичерпних заходів щодо повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Термін: до 15 вересня 2025 року

3.1. Проінформувати Тернопільське районне управління Головного управління ДСНС України у Тернопільській області про проведену роботу щодо забезпечення пожежної безпеки житлових будинків підвищеної поверховості.

Термін: до 20 вересня 2025 року

4. Тернопільському районному управлінні Головного управління ДСНС України у Тернопільській області забезпечити відповідний контроль за станом пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості. Термін: постійно

3. Про стан пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти і науки, охорони здоров'я, культури, об'єктах соціального захисту населення Тернопільської міської територіальної громади.

Інформував:

Володимир Дубина. – т.в.о. начальника Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області про те, що у 2024 році, за зверненням керівників навчальних закладів, органу місцевого самоврядування та органу управління освітою інспекторським складом Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області взято участь в комісійних обстеженнях закладів освіти з метою верифікації даних, внесених до паспортів безпеки, по прийому готовності закладів освіти до нового 2024/25 навчального року, стану облаштування фонду захисних споруд цивільного захисту. За результатами комісійних обстежень в Тернопільську міську раду, Управління освіти і науки Тернопільської міської ради направлено листи з виявленими порушеннями вимог пожежної та техногенної безпеки для вжиття заходів щодо їх усунення. Найбільш поширеними порушеннями вимог пожежної безпеки є відсутність систем пожежної сигналізації та систем керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання), дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності, шляхи евакуації не приведені в належний стан або евакуаційні виходи не відповідають вимогам державних будівельних норм, несправні системи внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, інше. Основним проблемним питанням щодо забезпечення пожежної безпеки будівель освітніх закладів є невиконання заходів капітального характеру, зокрема через недостатнє фінансування.

05.07.2024 – пожежа в приміщенні палати КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" по вул. Шпитальна, 2 в м. Тернополі. Причина пожежі – необережність під час куріння. Матеріальні втрати від пожеж є досить відчутними. Стан дотримання законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки в закладах охорони здоров'я продовжує викликати серйозне занепокоєння. Найбільш поширеними порушеннями вимог пожежної безпеки є відсутність систем пожежної сигналізації та систем керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання), дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності, шляхи евакуації не приведені в належний стан або евакуаційні виходи не відповідають вимогам державних будівельних норм, несправні системи внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, інше.

У 2024 році, за зверненням Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, представником Тернопільського районного управління взято участь в комісійних обстеженнях з перевірки готовності мистецьких шкіл у сфері культури до нового 2024-2025 навчального року. За результатами комісійних обстежень в Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради направлено листи з виявленими порушеннями вимог пожежної та техногенної безпеки для вжиття заходів щодо їх усунення. Наведемо основні порушеннями вимог пожежної безпеки, які виявляються на об'єктах закладів освіти за результатами останніх заходів державного нагляду (контролю) та комісійних обстежень:

- об'єкти не обладнані системою пожежної сигналізації та системами керування евакуюванням людей (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання);
- будівлі не обладнані евакуаційним освітленням;
- з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів, а методом скрутки;

- дерев'яні елементи горючих покриттів будівель (крокви, лати) не обробляються засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності;
- об'єкти не забезпечені зовнішнім протипожежним водопостачанням (пожежними гідрантами та резервуарами);
- будівлі не обладнані системами захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів;
- шляхи евакуації не відповідають вимогам нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки (горюче оздоблення на шляхах евакуації, відсутні другі евакуаційні виходи);
- не встановлені протипожежні люки для виходу на горіще;
- двері виходу на сходові клітки не обладнано пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах.

Заслухавши інформацію комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Управлінню освіти і науки, управлінню культури і мистецтв, відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради:
 - 2.1. Провести наради (відео-наради) із керівниками підвідомчих об'єктів, на яких довести до посадових осіб даних закладів інформацію про неухильне дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки. Наголосити на особистій відповідальності керівників об'єктів, у разі невиконання вимог пожежної та техногенної безпеки, ненадання інформації до вищестоящого органу щодо стану пожежної та техногенної безпеки того чи іншого об'єкта, кількості матеріальних ресурсів, які необхідні для усунення таких порушень та іншої інформації, пов'язаної із усуненням порушень та підтриманні об'єктів у належному протипожежному стані.
Термін: до 31 серпня 2025 року
 - 2.2 Провести розрахунки щодо необхідності фінансування витрат на забезпечення пожежної та техногенної безпеки у підвідомчих закладах, при можливості передбачити їх у розрахунках бюджету на 2026 рік
Термін: до 20 грудня 2025 року
3. Балансоутримувачам, керівникам закладів освіти, закладів охорони здоров'я, закладів культури, закладів соціального захисту на території Тернопільської міської територіальної громади:
 - 3.1. При можливості передбачити у розрахунках бюджету на 2026 рік видатки на виконання вимог пожежної та техногенної безпеки на підпорядкованих об'єктах.
Термін: до 31 серпня 2025 року
 - 3.2. Вжити додаткових заходів пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації джерел резервного (альтернативного) електропостачання для приміщень та будівель підвідомчих об'єктів, особливо в місцях зберігання паливо-мастильних матеріалів.
Термін: постійно
4. Тернопільському районному управлінню Головного управління ДСНС України у Тернопільській області забезпечити відповідний контроль за станом пожежної безпеки у вищезазначених закладах на території Тернопільської міської територіальної громади.
Термін: постійно
5. Управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради:
 - 5.1 Спільно з фахівцями Тернопільського районного управління Головного управління ДСНС України у Тернопільській області продовжити проведення уроків (онлайн-уроків) безпеки, у тому числі й поводження з вибухонебезпечними предметами та дій у разі повітряної тривоги в закладах освіти району
Термін: впродовж 2025/26 навчального року
 - 5.2. З метою формування в учасників освітнього процесу культури безпеки, а також на виконання Плану основних заходів цивільного захисту України на 2024 рік, затвердженого

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2024 року № 1313-р, продовжити роботу щодо створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти

Термін: до 20 грудня 2025 року

5.3. З метою вдосконалення системи навчання дітей заходам пожежної безпеки, їх професійної орієнтації, пропаганди пожежно-технічних знань та реалізації інших завдань, спрямованих на попередження пожеж та вміння діяти при пожежі на підпорядкованих об'єктах утворити дружини юних рятувальників – пожежних.

Термін: до 31 жовтня 2025 року

Міський голова



Сергій НАДАЛ

Відповідальний секретар комісії

Віктор БУКОВСЬКИЙ