



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

вул. Є.Коновальця, 8, м. Тернопіль, 46020 тел.: (0352) 52 44 09 e-mail: upns_tmrg@i.ua
web: ternopilcity.gov.ua

Протокол

засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді

30.06.2022 р.

№ 18

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про утримання в технічно-справному стані систем зовнішнього протипожежного водопостачання.
2. Про стан пожежної безпеки у висотних житлових будівлях та інших будівлях підвищеної поверховості.
3. Про стан пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти і науки, охорони здоров'я, культури, об'єктах соціального захисту населення Тернопільської міської територіальної громади.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Надал С.В. – міський голова.

ПРИСУТНІ: члени комісії в режимі он-лайн.

1. Про утримання в технічно-справному стані систем зовнішнього протипожежного водопостачання.

Інформував:

Поворозник В.М. – начальник Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області, про те що для ліквідації більшості пожеж у Тернопільській МТГ оперативно-рятувальні підрозділи не обходяться без забирання води із системи зовнішнього протипожежного водопостачання. Всупереч Кодексу Цивільного захисту України, наказів Міністерства Внутрішніх справ України від 30.12.2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» та від 15.06.2015 року № 696 «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання» керівниками суб'єктів господарювання не приділяється належна увага своєчасному ремонту та технічному обслуговуванню пожежних гідрантів. Сьогодні на території м. Тернополя обліковується 979 пожежних гідрантів, з них 582 вуличних та 397 об'єктових. Несправними є 120 пожежних гідрантів, що становить 12,3 % від загальної кількості. З 582 пожежних гідрантів, розміщених на вуличних водогінних мережах міста Тернополя, несправні 61, що становить 10,4 %. З 397 об'єктових пожежних гідрантів 59 залишаються несправними, що становить 14,8 %.

На території Тернопільської міської територіальної громади налічується 154 пожежних водоймищ, з них 30 залишаються несправними, що становить 19,5 %. Заходи по приведення у відповідність протипожежного водопостачання практично не вживаються. Найбільш проблемними в плані забезпечення зовнішнім протипожежним водопостачанням являються сільські населені пункти Тернопільської міської територіальної громадами, в яких для поповнення води пожежних автомобілів, переважно, використовуються лише водонапірні башти, що не в змозі забезпечити необхідну потребу води для здійснення гасіння пожежі. Дану проблему можливо вирішити шляхом влаштування в сільських населених пунктах джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, передбачених відповідними генеральними планами населених пунктів.

Заслухавши інформацію комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради, КП«Тернопільводоканал», підприємствам, що є виконавцями послуг з утримання житлових будинків та прибудинкової території, ОСББ, суб'єктам господарювання, які мають на території пожежні гідранти, водоймища, водонапірні вежі, пірси – провести ремонт несправних джерел зовнішнього водопостачання, забезпечити постійний вільний під'їзд до джерел водопостачання, встановлювати пірси у населених пунктах, де присутні природні водоймища.
3. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал», при формуванні бюджету на 2023 рік передбачити кошти для ремонту несправних джерел протипожежного водопостачання, поновлення показників пожежних гідрантів та фарбування люків колодязів у червоний колір.
4. Тернопільському районному управлінню ГУ ДСНС України у Тернопільській області забезпечити подальший контроль за станом джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

2. Про стан пожежної безпеки у висотних житлових будівлях та інших будівлях підвищеної поверховості.

Інформував:

Поворозник В.М. – начальник Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області, про те що на території м.Тернополя знаходиться 5 житлових будинків підвищеної поверховості заввишки від 26,5 м до 47 м., які введені в експлуатацію. Також частина нових багатоквартирних житлових будинків підвищеної поверховості знаходиться на стадії будівництва. На сьогодні об'єкти підвищеної поверховості представляють собою місця потенційного ризику травмування чи загибелі людей у разі виникнення пожежі. Результати перевірок протипожежного стану об'єктів підвищеної поверховості показують, що в будівлях системи протидимного захисту знаходяться в несправному стані, не всі приміщення обладнано системою пожежної сигналізації та системою керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання), системи внутрішнього протипожежного водопостачання перебувають в незадовільному стані, не проводяться планово-попереджувальні *ремонти системи електрогосподарства, мешканцями квартир самовільно проводиться перепланування приміщень (влаштування в ліфтових холах, коридорах господарських кімнат, перегорожок, інше). Останні планові перевірки житлових будинків підвищеної поверховості проводились в 2021 році. При проведенні перевірок встановлено, що управителями проводиться певна робота з метою покращення протипожежного стану житлових будинків. Виходячи з вищевикладеного, слід активізувати роботу по виконанню комплексу заходів, направлених на покращення протипожежного стану житлових будівель підвищеної поверховості.

Заслухавши інформацію комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради спільно з управителями житлових будинків підвищеної поверховості в м. Тернополі розглянути питання щодо фінансування робіт по усуненню порушень вимог пожежної безпеки у житлових будівлях.
3. Керівникам ПП «Вікторія-М», ПП «Загребелля», ПП «Перспектива», ОСББ «Галичина-1»:
 - 2.1. вжити вичерпних заходів щодо повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.
 - 2.2. проінформувати в термін до 30.07.2022 р. Тернопільське районне управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області про проведену роботу щодо забезпечення пожежної безпеки житлових будинків підвищеної поверховості.
3. Тернопільському районному управлінні ГУ ДСНС України у Тернопільській області забезпечити відповідний контроль за станом пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості.

3. Про стан пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти і науки, охорони здоров'я, культури, об'єктах соціального захисту населення Тернопільської міської територіальної громади.

Інформував:

Поворозник В.М. – начальник Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області, про те що відповідно до Плану заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки щодо об'єктів суб'єктів господарювання, а також Плану позапланових заходів державного нагляду (контролю) за виконанням суб'єктами господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю), органом виконавчої влади, який здійснює нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, проведено планові (позапланові) перевірки закладів освіти і науки, охорони здоров'я, культури, об'єктів соціального захисту Тернопільської міської територіальної громади. За результатами перевірок керівникам об'єктів вручено приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які є обов'язковими до виконання у визначені строки. Найбільш поширеними порушеннями вимог пожежної безпеки є відсутність систем пожежної сигналізації та систем керування евакууванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуування), дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності, а також порушуються вимоги пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електромережі, несправні внутрішні та зовнішні системи протипожежного водопостачання, захарашені шляхи евакуації, а в деяких випадках не відповідають вимогам ДБН та інше. Слід зазначити, що невиконання вищевказаних недоліків може призвести до виникнення пожежі, знищення майна та травмування чи загибелі людей.

Заслухавши інформацію комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Управлінню освіти і науки, відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення, управлінню культури і мистецтв, управлінню соціальної політики:
 - 2.1. довести дану інформацію до керівників підвідомчих об'єктів, зобов'язати їх вжити заходів для покращення стану пожежної безпеки об'єктів;
 - 2.2. максимально акумулювати наявні ресурси та фінанси з метою невідкладного виконання робіт щодо усунення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки у підвідомчих закладах;
 - 2.3. провести розрахунки щодо необхідності повноцінного фінансування витрат на забезпечення пожежної та техногенної безпеки у підвідомчих закладах та передбачити видатки у кошторисі на 2023 рік.

4. Тернопільському районному управлінні ГУ ДСНС України у Тернопільській області забезпечити відповідний контроль за станом пожежної безпеки в закладах освіти і науки, охорони здоров'я, культури, об'єктах соціального захисту Тернопільської міської територіальної громади.

Міський голова



Сергій НАДАЛ

Начальник управління надзвичайних ситуацій
Тернопільської міської ради

Андрій ПОЛІЩУК