



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

вул. Є.Коновальця, 8, м. Тернопіль, 46020 тел.: (0352) 52 44 09 e-mail: upns_tmr@i.ua
web: ternopilcity.gov.ua

Протокол
засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді

12.07.2024.

№ 4

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про утримання в технічно-справному стані систем зовнішнього протипожежного водопостачання.
2. Про стан пожежної безпеки у висотних житлових будівлях та інших будівлях підвищеної поверховості.
3. Про стан пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти і науки, охорони здоров'я, культури, об'єктах соціального захисту населення Тернопільської міської територіальної громади.
4. Про результати щоквартального обстеження захисних споруд цивільного захисту на території Тернопільської міської територіальної громади (II квартал).

ГОЛОВУЮЧИЙ: Надал С.В. – міський голова.

ПРИСУТНІ: члени комісії в режимі он-лайн.

1. Про утримання в технічно-справному стані систем зовнішнього протипожежного водопостачання.

Інформував:

Гнатяк Р.О. – т.в.о. начальника Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області про те, що для ліквідації більшості пожеж на території Тернопільської міської територіальної громади оперативно-рятувальні підрозділи не обходяться без забирання води із системи зовнішнього протипожежного водопостачання. Всупереч Кодексу Цивільного захисту України, наказів Міністерства Внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні" та від 15.06.2015 № 696 "Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання" керівниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності не приділяється належна увага своєчасному ремонту та технічному обслуговуванню пожежних гідрантів. Сьогодні на території громади обліковується 948 пожежних гідрантів, з них

564 вуличних та 383 об'єктових. Несправними є 73 пожежних гідрантів, що становить 7,7 % від загальної кількості. З 564 пожежних гідрантів, розміщених на вуличних водогінних мережах міста Тернополя, несправні 38, що становить 6,7 %. З 383 об'єктових пожежних гідрантів 35 залишаються несправними, що становить 9,1 %. На території Тернопільської міської територіальної громади налічується 112 пожежних водоймищ, з них 15 залишаються несправними, що становить 14 %. Заходи по приведення у відповідність протипожежного водопостачання практично не вживаються. Найбільш проблемними в плані забезпечення зовнішнім протипожежним водопостачанням являються сільські населені пункти Тернопільської міської територіальної громадами, в яких для поповнення води пожежних автомобілів, переважно, використовуються лише водонапірні башти, що не в змозі забезпечити необхідну потребу води для здійснення гасіння пожежі. Дану проблему можливо вирішити шляхом влаштування в сільських населених пунктах джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, передбачених відповідними генеральними планами населених пунктів. Згідно генеральних планів вищевказаних населених пунктів зовнішнє пожежогасіння забезпечується від пожежних автомобілів з підключенням до наземних гідрантів, які мають бути встановлені на кільцевій розподільчій водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж автомобільних доріг та проїздів на максимальній відстані 150 м. один від одного. В окремих населених пунктах передбачено влаштування на природній водоймі спеціального пожежного під'їзду (пірсу) та приймального колодязя. Відомості, щодо несправних джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на території Тернопільської МТГ додаються.

Заслухавши інформацію комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради, КП «Тернопільводоканал», суб'єктам господарювання, що є виконавцями послуг з утримання житлових будинків та прибудинкової території, які мають на території пожежні гідранти, водоймища, водонапірні вежі, пірси – провести ремонт несправних джерел зовнішнього водопостачання, забезпечити постійний вільний під'їзд до джерел водопостачання, встановлювати пірси у населених пунктах, де присутні природні водоймища.
3. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал», при формуванні бюджету на 2025 рік передбачити кошти для ремонту несправних джерел протипожежного водопостачання, поновлення покажчиків пожежних гідрантів та фарбування люків колодязів у червоний колір.
4. Старостам старостинських округів сільських населених пунктів забезпечити влаштування джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в сільських населених пунктах, передбачених містобудівною документацією (генеральними планами населених пунктів).
5. Тернопільському районному управлінні Головного управління ДСНС України у Тернопільській області забезпечити подальший контроль за станом джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

2. Про стан пожежної безпеки у висотних житлових будівлях та інших будівлях підвищеної поверховості.

Інформував:

Гнатяк Р.О. – т.в.о. начальника Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області про те, що на території Тернопільської міської територіальної громади

знаходиться 5 житлових будинків підвищеної поверховості заввишки від 26,5 м до 47 м., які введені в експлуатацію, а саме:

- 16-ти поверховий житловий будинок на бульварі Д.Вишневецького, 4 в м. Тернополі (управитель житлового будинку ПП "Вікторія-М");

- 16-ти поверховий житловий будинок на бульварі Просвіти, 12 в м. Тернополі (управитель житлового будинку ПП "Загребелля"); - 14-ти поверховий житловий будинок по вул. 15 Квітня, 2 в м. Тернополі (управитель житлового будинку ПП "Перспектива");

- 12-ти поверховий житловий будинок по вул. Чумацька, 1-Б в м. Тернополі (управитель житлового будинку ОСББ "Галичина-1");

- 14-ти поверховий житловий будинок по вул. Чумацька, 2 в м. Тернополі (управитель житлового будинку ОСББ "Панорама Тернопіль").

Також частина нових багатоквартирних житлових будинків підвищеної поверховості знаходиться на стадії будівництва. Стан дотримання законодавства з питань пожежної безпеки житлових будинків підвищеної поверховості м. Тернополя продовжує викликати серйозне занепокоєння. На сьогодні об'єкти підвищеної поверховості представляють собою місця потенційного ризику травмування чи загибелі людей у разі виникнення пожежі. Результати перевірок протипожежного стану об'єктів підвищеної поверховості показують, що в будівлях системи протидимного захисту знаходяться в несправному стані, не всі приміщення обладнано системою пожежної сигналізації та системою керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання), системи внутрішнього протипожежного водопостачання перебувають в незадовільному стані, не проводяться планово-попереджувальні ремонти системи електрогосподарства, мешканцями квартир самовільно проводиться перепланування приміщень (влаштування в ліфтових холах, коридорах господарських кімнат, перегородок, інше). Останні планові перевірки житлових будинків підвищеної поверховості проводились в 2021 році. При проведенні перевірок встановлено, що управителями проводиться певна робота з метою покращення протипожежного стану житлових будинків. Однак виявлені наступні порушення вимог пожежної безпеки (Лист РУ ДСНС з переліком порушень додається).

Заслухавши інформацію комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Керівникам ПП «Вікторія-М», ПП «Загребелля», ПП «Перспектива», ОСББ «Галичина-1»:

2.1. вжити вичерпних заходів щодо повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

2.2. проінформувати в термін до 30.08.2024 Тернопільське районне управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області про проведену роботу щодо забезпечення пожежної безпеки житлових будинків підвищеної поверховості.

3. Тернопільському районному управлінню ГУ ДСНС України у Тернопільській області забезпечити відповідний контроль за станом пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості.

3. Про стан пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти і науки, охорони здоров'я, культури, об'єктах соціального захисту населення Тернопільської міської територіальної громади.

Інформував:

Гнатяк Р.О. – т.в.о. начальника Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області про те, що відповідно до Плану заходів державного нагляду

(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки щодо об'єктів суб'єктів господарювання, а також Плану позапланових заходів державного нагляду (контролю) за виконанням суб'єктами господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю), органом виконавчої влади, який здійснює нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, впродовж 2021-2022 років проведено планові (позапланові) перевірки закладів освіти і науки, охорони здоров'я, культури, об'єктів соціального захисту Тернопільської міської територіальної громади. За результатами перевірок керівникам об'єктів вручено приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які є обов'язковими до виконання у визначені строки. Найбільш поширеними порушеннями вимог пожежної безпеки є відсутність систем пожежної сигналізації та систем керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності, а також порушуються вимоги пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електромережі, несправні внутрішні та зовнішні системи протипожежного водопостачання, захарашені шляхи евакуації, а в деяких випадках не відповідають вимогам ДБН та інше. Слід зазначити, що невиконання вищевказаних недоліків може призвести до виникнення пожежі, знищення майна та травмування чи загибелі людей.

Заслухавши інформацію комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Управлінню освіти і науки, відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення, управлінню культури і мистецтв, управлінню соціальної політики:
 - 2.1. довести дану інформацію до керівників підвідомчих об'єктів, зобов'язати їх вжити заходів для покращення стану пожежної безпеки об'єктів;
 - 2.2. максимально акумулювати наявні ресурси та фінанси з метою невідкладного виконання робіт щодо усунення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки у підвідомчих закладах;
 - 2.3. провести розрахунки щодо необхідності повноцінного фінансування витрат на забезпечення пожежної та техногенної безпеки у підвідомчих закладах та передбачити видатки у кошторисі на 2025 рік.
4. Тернопільському районному управлінню ГУ ДСНС України у Тернопільській області забезпечити відповідний контроль за станом пожежної безпеки в закладах освіти і науки, охорони здоров'я, культури, об'єктах соціального захисту Тернопільської міської територіальної громади.

4. Про результати щоквартального обстеження захисних споруд цивільного захисту на території Тернопільської міської територіальної громади (II квартал 2024 року).

Інформував:

Буковський В. Д. – заступник начальника управління - начальник відділу планування та захисту управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради про те, що на виконання вимог підпункту 3 пункту 3 Плану організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23.06.2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо результатів оперативних обстежень об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань укриття населення» та протоколом позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній військовій адміністрації від 15.08.2023 №5, розпорядження міського

голови від 14.08.2023 №179 «Про створення робочої груп для проведення перевірок об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту Тернопільської міської територіальної громади» робочими групами Тернопільської міської територіальної громади складено 338 актів щоквартального обстеження фонду захисних споруд цивільного захисту саме: 55 сховищ (готові 12, обмежено готові 22, не готові 21); 37 протирадіаційних укриттів (готові 19, обмежено готові 13, не готові 5); 246 найпростіших укриттів (рекомендовані 245, не рекомендовані 1). Станом на 01.07.2024 не готові до використання за призначенням 27 захисних споруд (26 захисних споруд цивільного захисту та 1 найпростіше укриття), що становить 7,9% від загальної кількості.

Згідно АКТУ огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття - 1 найпростіше укриття за адресою м. Тернопіль, вул. Галицька, 40 не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростішого укриття і відповідно до ст. 32 Кодексу цивільного захисту України та п. 7 постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №38 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» пропонується виключити його з Книги обліку найпростіших укриттів Тернопільської міської територіальної громади.

Гнатяк Р.О. – т.в.о. начальника Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області зауважив, що такий стан захисних споруд викликає занепокоєння, оскільки при подальшому ігноруванні суб'єктами господарювання, що є балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту, вимог щодо їх утримання, існує ризик втрати експлуатаційної придатності споруд укриття, що в свою чергу створює ризик для життя та здоров'я населення в умовах збройної агресії та під час надзвичайних ситуацій різного характеру.

Відповідно до п.14, п.30 "Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 (із змінами) у разі банкрутства (ліквідації) балансоутримувача захисних споруд державної та комунальної форми власності, а також виявлення безхазяйних захисних споруд органи місцевого самоврядування за погодженням з місцевими держадміністраціями, а також центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають захисні споруди державної форми власності, приймають рішення про їх подальше використання. У разі банкрутства (ліквідації) суб'єктів господарювання, на балансі яких перебувають захисні споруди державної та комунальної власності, а також відсутності балансоутримувачів безхазяйних захисних споруд, визначення потреби в таких захисних спорудах та вирішення питання щодо їх подальшого використання належить до повноважень відповідних органів місцевого самоврядування.

Заслухавши інформацію комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту, які розташовані на території Тернопільської міської територіальної громади завершити роботи по влаштуванню та утриманню в належному технічному стані комунікацій, інженерних мереж, інженерного та спеціального обладнання, систем життєзабезпечення (обладнання фонду захисних споруд), виконання усіх заходів передбачених чинним законодавством та відповідно до статті 32 Кодексу цивільного захисту України, Вимог затверджених Наказом МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»:

2.1. забезпечити цілодобовий безперешкодний доступ населення до захисних споруд цивільного захисту;

2.2. забезпечити доступ до укриття осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

2.3 розробити графіки приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що перебувають у їх власності, в готовність до використання на 2024 рік, та до 27 серпня 2024 року надати копію графіку в управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради.

2.4 вжити невідкладних заходів щодо приведення неготових та обмежено готових споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням.

3. Управлінню надзвичайних ситуацій за результатами обстеження захисних споруд цивільного захисту на території Тернопільської міської територіальної громади:

3.1. внести відповідні зміни в книги обліку фонду захисних споруд цивільного захисту враховуючи АКТИ шокквартирних обстежень та виключити найпростіше укриття за адресою м. Тернопіль, вул. Галицька, 40/2 з фонду захисних споруд відповідно до АКТУ оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 02.05.2024.

3.2. провести коригування інтерактивної карти розміщення фонду захисних споруд цивільного захисту передбачених для укриття населення;

3.3. спільно з уповноваженими органами розглянути питання щодо подальшого використання безхазяйних захисних споруд цивільного захисту на території Тернопільської міської територіальної громади.

4. Балансоутримувачам забезпечити приведення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту до вимог чинного законодавства, шляхом виключення перших поверхів об'єктів цивільного і промислового призначення для використання укриття населення як в найпростіших укриттях на території Тернопільської міської територіальної громади.

5. Тернопільському районному управлінню ГУ ДСНС у Тернопільській області, Тернопільському районному управлінню поліції ГУНП в Тернопільській області, в межах повноважень, вжити заходів щодо приведення балансоутримувачами неготових об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у відповідний стан до використання за призначенням.

Міський голова



Сергій НАДАЛ

Відповідальний секретар комісії

Віктор БУКОВСЬКИЙ