

АКТ

обстеження технічного стану майна на доцільність списання

“ 11 ” 10 2024 року

м. Тернопіль

На підставі розпорядження міського голови № 196 від 30.09.2024 створено комісію в складі:

Вячеслав Мокляк – заступник начальника управління – начальник відділу експлуатації інженерно-транспортних споруд управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології — голова комісії;

Тарас Федунчик — начальник виробничо-технічного відділу КП “Тернопільводоканал” - заступник голови комісії;

Любов Зубчук — начальник відділу водопровідних насосних станцій КП “Тернопільводоканал” - секретар комісії.

Члени комісії:

Василь Коженівський — головний спеціаліст відділу оренди та обліку комунального майна управління обліку та контролю за використанням комунального майна;

Олександр Костишин — старший інспектор відділу містобудівного планування управління містобудування, архітектури та кадастру;

Ярослав Ручький — старший інспектор відділу земельних ресурсів.

Комісією проведено обстеження наступних основних засобів, які перебувають на балансі КП “Тернопільводоканал”.

За результатами проведення обстеження та враховуючи факт реконструкції водопровідної насосної станції 2-го підйому в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури — 2”, комісією встановлено наступне:

№ п/п	Назва об'єкту	Рік введення в експлуатацію	Інвентарний номер	Технічний стан	Висновки
1.	Будівля обліку артевердловини №40	1983	311.9590	Будівля обліку артевердловини №40 фізично зношена. Спостерігаються атмосферне руйнування цегляної кладки несучих стін, корозія панелей перекриття, дефекти та пошкодження покриттів, що робить будівлю не придатною для подальшої експлуатації. У зв'язку із фактом реалізації проекту TER-ICB-01L3 «Реконструкція Верхньо-Івачівського водозабору», даний основний засіб підлягає списанню.	Будівля обліку артевердловини №40 доцільно списати.
2	Камера над артевердловиною №38	1989	321.9592	Спостерігаються атмосферне руйнування цегляної кладки несучих стін, корозія панелей перекриття, дефекти та пошкодження покриттів, що робить будівлю не придатною для подальшої експлуатації. У зв'язку із фактом реалізації проекту TER-ICB-01L3 «Реконструкція Верхньо-Івачівського водозабору», даний основний засіб підлягає списанню.	Камера над артевердловиною №38 доцільно списати.
3	Місце для куріння	2015	4.13	Місце для куріння фізично зношене. Спостерігається корозія металевих опор, фізичний знос дерев'яних частин, дефекти та пошкодження покриттів.	Місце для куріння доцільно списати.

4	Будівля обліку артсвердловини №36	1989	311.9591	Будівля обліку артсвердловини №36 фізично зношена. Спостерігаються атмосферне руйнування цегляної кладки несучих стін, корозія панелей перекриття, дефекти та пошкодження покриттів, що робить будівлю не придатною для подальшої експлуатації. У зв'язку із фактом реалізації проекту TER-ICB-01L3 «Реконструкція Верхньо-Івачівського водозабору», даний основний засіб підлягає списанню.	Будівля обліку артсвердловини №36 доцільно списати.
5	Збірний водопровід від св. №36 до РЧВ водозабору "Верхньо-Івачівський", сталь, L-1200м	1989	331.3999	Збірний водопровід від св. №36 до РЧВ водозабору "Верхньо-Івачівський", сталь, L-1200м - зношений та не підлягає для подальшого використання та відновленню. Спостерігається значна кількість аварійних ділянок, тріщини в місцях зварних швів, вироблений метал. Проведення демонтажу ні з технічної, ні з економічної сторони недоцільно. У зв'язку із фактом реалізації проекту TER-ICB-01L3 «Реконструкція Верхньо-Івачівського водозабору», даний трубопровід, що пропонується до списання, підлягає заміні на новий з поліетиленових труб. Проведення демонтажу ні з технічної, ні з економічної сторони недоцільно.	Збірний водопровід від св. №36 до РЧВ водозабору "Верхньо-Івачівський", сталь, L-1200м доцільно списати.
6	Кабельна лінія ААШВ-10 3х95 від св.№40 до св.№36, 680 м.п. водозабору "В.Івачівський"	1976	331.1306	Кабельна лінія ААШВ-10 3х95 від св.№40 до св.№36, 680 м.п. водозабору "В.Івачівський" - виведена з експлуатації. Основний засіб зношений на 100%. Через старіння кабельної лінії на ній відбувалися численні пошкодження є непридатним для подальшого використання. Спостерігаються значна кількість аварійних ділянок та часті аварії на кабельній лінії. У зв'язку із фактом реалізації проекту TER-ICB-01L3 «Реконструкція Верхньо-Івачівського водозабору», який включає в себе реконструкцію електропостачання, даний основний засіб підлягає заміні та списанню. Проведення демонтажу ні з технічної, ні з економічної сторони недоцільно.	Кабельна лінія ААШВ-10 3х95 від св.№40 до св.№36, 680 м.п. водозабору "В.Івачівський" доцільно списати.

Усі матеріали списаних та демонтованих основних засобів оприбуткувати з відображенням на відповідних рахунках, бухгалтерського обліку КП «Тернопільводоканал». У місячний термін, після демонтажу та оприбуткування майна, подати звіт про списання до управління обліку та контролю за використанням комунального майна.

Голова комісії:

Заступник начальника управління-начальник відділу експлуатації інженерно-транспортних споруд управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

Вячеслав МОКЛЯК

Заступник голови комісії:

Начальник виробничо-технічного відділу КП «Тернопільводоканал»

Тарас ФЕДУНЧИК

Секретар комісії:


Начальник відділу водопровідних насосних станцій
КП "Тернопільводоканал"



Любов ЗУБЧУК

Члени комісії:

Головний спеціаліст відділу оренди та обліку комунального
майна управління обліку та контролю за використанням
комунального майна




Василь КОЖЕНІВСЬКИЙ

Старший інспектор відділу містобудівного планування
управління містобудування, архітектури та кадастру



Олександр КОСТИШИН

Старший інспектор відділу земельних ресурсів



Ярослав РУЦЬКИЙ