

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – голова комісії з оцінки стану та вартості зелених насаджень

В.В. СТЕМКОВСЬКИЙ
2021 р.



обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

м. Тернопіль

«12» квітня 2021 р.

Комісію призначено рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 26.06.2019р. №599 у складі:

Стемковський В.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;
Лобурак О.В. – начальник відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, заступник голови комісії;
Молодецька С. Я. – головний спеціаліст-ландшафтник відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, секретар комісії;

Члени комісії:

Клімчук М.А. – головний спеціаліст відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;
Гринчишина Л.Г. – головний спеціаліст відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;
Рогач Р.А. – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів.

Одночасно до складу комісії входять представники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, заявника, балансоутримувача території або власника (користувача) земельної ділянки, фізичної чи юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.

Замовник:

ДП-«3» ЖЕК-13 ЖБК

(назва організації)

Оглянуто зелені насадження за адресою: вул. Слівенська, 5

Видалення зелених насаджень пов'язане з: проведенням капітального ремонту проїзної частини прибудинкової території

(вказується причина видалення зелених насаджень)

1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:

№ п/п	Вид зелених насаджень	Діаметр стовбура на висоті 1,3м, см	Кількість	Якісний стан зелених насаджень	Підлягає
1	Алича	14	1	задовільний	видаленню
2	Алича	22	1	задовільний	видаленню
3	Граб	4	1	добрий	видаленню
4	Граб	8	1	добрий	видаленню
5	Граб	24	1	добрий	видаленню
6	Горіх	36	1	добрий	видаленню
7	Горіх	38	1	добрий	видаленню
8	Груша	32	1	задовільний	видаленню
9	Груша	48	1	добрий	видаленню
10	Клен ясенелистий	16	1	задовільний	видаленню
11	Липа	34	1	добрий	видаленню
12	Ялина	16	1	задовільний	видаленню
13	Бузок	8	1	задовільний	видаленню
14	Бузок	10	3	задовільний	видаленню
15	Бузок	10	2*	задовільний	видаленню
16	Бузок	12	1*	задовільний	видаленню
17	Чагарники (бузок)	шт.	6	добрий	видаленню

Примітка: * - дерева зростають з одного кореня

2. Всього видаляється:

1	Дерев	19	одиниць
2	Чагарників	6	одиниць
3	Газонів	—	м ²
4	Квітників	—	м ²

3. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:

1	Дерев	—	гривень
2	Чагарників	—	гривень
3	Газонів	—	гривень
4	Квітників	—	гривень
5	Разом до сплати	не нараховується	гривень

4. Зелені насадження, що залишаються на місці в межах земельної ділянки:

№ п/п	Вид зелених насаджень	Діаметр стовбура на висоті 1,3м, см	Кількість	Якісний стан зелених насаджень (хороший, задовільний, незадовільний)

5. Разом залишається на місці:

1	Дерев	—	одиниць
2	Чагарників	—	одиниць
3	Газонів	—	м ²
4	Квітників	—	м ²

Висновок комісії:

1. Роботи з видалення зелених насаджень, вказаних в акті (таблиця 1, поз. 1-17), виконати із залученням спеціалізованої організації.

2. Відновна вартість зелених насаджень на обстежуваній території не нараховується на підставі п. 6 Постанови КМУ від 01.08.2006р. №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»: «Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об'єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету».

3. Документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», є підставою для видалення зелених насаджень після обстеження земельної ділянки та складання акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню. У цьому разі видалення зелених насаджень не потребує дозволу (ордера).

Зелені насадження, що залишаються на місці на час будівництва передаються на збереження

(назва організації)

Заступник голови комісії:

ЛОБУРАК О.В.

Секретар комісії:

МОЛОДЕЦЬКА С.Я.

Члени комісії:

КЛІМЧУК М.А.


ГРИНЧИШИНА Л.Г.

РОГАЧ Р.А.

Державний інспектор з охорони
навколишнього природного


середовища Тернопільської області

відмова від участі



Діля


План
М1:500



ВІДОМІСТЬ РЕПЕРІВ

Репер №	Пікет вишукувань ПК+	Віддаль від осі (м) (-)вліво	Відмітка репера (м)	Назва репера	Ескіз репера
1	0+02.50	9,92	363.35	Верх люка	
2	1+03.23	6,42	363.62	Верх майданчика на виході в під'їзд	

ВІДОМІСТЬ ПРИВ'ЯЗОК



Гербіпольський міський ГЕМ
Погоджено при умові земляні
роботи виконувати тільки
в присутності
представника електромереж
Телефон 23-95-18
«БС» О В В О Р.

Зеле
(відн.)
Проектний дор.
БР100

- Примітка:
1. Всі розміри дано в метрах.
 2. Працювати суміжно з зведеною відомістю обсягів робіт.
 3. Передбачено влаштування пониженого бортового каменю на за тимчасову стоянку (уточнити додатково) та на пішохідному п.
 4. * - Похил змінний.
 5. Відмітки на плані дано існуючі. Проектні відмітки дано на вертикальному плануванні.

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН

робіт



Увага!!!
Ділянку ремонту перетинають підземні комунікації.
Перед початком виконання робіт викликати
представників зацікавлених організацій і виконувати
роботи в їх присутності.

Умовні графічні позначення:

- проїзна частина (ремонт);
- спрощення;
- тротуар (ремонт);
- існуючий тротуар (без ремонту);
- відмостка (передбачено окремим проектом);
- проїзна частина (без ремонту);
- зелені зони (відновлення);
- існуючий тротуар (передбачено окремим проектом)


- дерево, що підлягає вирубуванню;
- корчубання пнів;

- каналізація;
- газопровід;
- електрокабель;
- кабель зв'язку;
- бортовий камінь (існуючий);
- бортовий камінь БР100.30.15 (проект);
- бортовий камінь БР100.20.8;
- бортовий камінь БР100.20.8 (проект);
- понижений бортовий камінь;
- межа відмостки;
- підпірна стінка з поручнями;
- тактильна плитка;
- тактильна плитка (існуюча);
- дорожня плита 3x1,2м;
- футляр на електрокабель.

відновлення зелених зон (газонів) 55 м²

Влаштування бортового каменя БР100.30.15 L=115м
Вирубка дерев 18шт.

Вирубка дерев 6шт.



Захист електромереж передбачений окремим проектом (футляр Ø 159)

5КЖ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
Комбінований центр телекомунікацій

ПОГОДЖЕНО ПРОЕКТ
Перед виконанням земляних робіт викликати на місце інспектора технічного нагляду по тел. 096-33-00-00



зона відновлення)
Бортовий камінь БР100.30.15

Бортовий камінь БР100.30.15 (передбачено окремим проектом)

Бортовий камінь БР100.20.8 (передбачено окремим проектом)

74/20Д - 01 - АД.02

Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкової території за адресою вул. Слівенська, 5 в м. Тернополі

Зм.	Кільк.	Арк.	№зак	Підпис	Дата
ГІП	Накураш				08.20
заст. дир.	Терешко				08.20
Нач. групи	Кантелюк				08.20
Інженер	Козак				08.20
Норм.Контр.	Терешко				08.20

Автомобільна дорога

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	2	

План прибудинкової території



ТОВ
"НТ ДОБУДПРОЕКТ"

ізді на
в'їзді на перехіді.