

АКТ

обстеження технічного стану майна на доцільність списання

« 08 » ____ 06 ____ 2021 року

м. Тернопіль

На підставі розпорядження міського голови № 116 від 07.06.2021р. « Про створення комісії »та враховуючи факт зміни схеми розподілу води в водопровідній мережі комісією в складі:

Соколовський О.І. - начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - голова комісії; **Романів Р.І.** - головний інженер КП «Тернопільводоканал» - заступник голови комісії; **Зубчук Л.Я.** - начальник відділу водопровідних насосних станцій КП «Тернопільводоканал» - секретар комісії.

Члени комісії: **Кібляр В.Л.** - начальник відділу земельних ресурсів; **Коженівський В.Є.** - головний спеціаліст відділу оренди та обліку комунального майна управління обліку та контролю за використанням комунального майна; **Петровський І.Ф.** - головний спеціаліст служби містобудівного кадастру управління містобудування, архітектури та кадастру; **Джиджора Г.П.** - інженер технічного нагляду з капітального ремонту та реконструкції житлового фонду відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради; **Муляр Л.П.** - головний бухгалтер КП «Тернопільводоканал», проведено обстеження споруд водопровідної насосної станції №3, які знаходяться по вул.Кліничній.

За результатами проведення обстеження встановлено наступне:

№ п/п	Назва об'єкту	Рік введення в експлуатацію	Інвентарний номер	Технічний стан	Висновки комісії
1	2	3	4	5	6
1.	Будівля насосної станції №3	1963	1189	Будівля насосної станції №3 виведена з експлуатації, споруда не використовується в технологічному процесі та не експлуатується. Основний засіб фізично зношений, перебуває в аварійному стані. Через відсутність фундаменту спостерігаються тріщини та значна корозія цегляної кладки, також просідання вимощення навколо будівлі, що робить будівлю не придатною для подальшої експлуатації.	Будівлю насосної станції №3 доцільно списати.
2.	Водонапірна вежа ВНС№3 об'ємом 300м3	1963	1194	Водонапірна вежа виведена з експлуатації, споруда не використовується в технологічному процесі та не експлуатується протягом тривалого часу. Спостерігається руйнування будівлі, вивітрювання та руйнування цегляної кладки вежі, дефекти та пошкодження покрівлі вежі, стінки баку проржавіли — протікають. Металеві конструкції сходів зазнали значного руйнування, підвідні/відвідні трубопроводи зношені та не підлягають відновленню.	Водонапірну вежу об'ємом 300м3 доцільно списати.

1	2	3	4	5	6
3	Резервуар №1 об'ємом 2000м3	1963	1190	Резервуар №1 об'ємом 2000м3 виведений з експлуатації. Залізобетонна споруда. Спостерігається відшарування захисного шару бетону, наявні сліди корозії арматури монолітних залізобетонних конструкцій стін підземної частини, руйнування стін резервуару, розгерметизація, корозія залізобетонних конструкцій та трубопроводів, деформація та розгерметизація люків, що робить дану споруду не придатною для подальшої експлуатації.	Резервуар №1 об'ємом 2000м3 доцільно списати.
4	Резервуар №2 об'ємом 1000м3	1963	1191	Резервуар №2 об'ємом 2000м3 виведений з експлуатації. Залізобетонна споруда. Спостерігається відшарування захисного шару бетону, наявні сліди корозії арматури монолітних залізобетонних конструкцій стін підземної частини, руйнування стін резервуару, розгерметизація, корозія залізобетонних конструкцій та трубопроводів, деформація та розгерметизація люків, що робить дану споруду не придатною для подальшої експлуатації.	Резервуар №2 об'ємом 1000м3 доцільно списати.

Присутні: Начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології — Соколовський О.І.; Головний інженер КП «Тернопільводоканал» - Романів Р.І.; Начальник відділу земельних ресурсів — Кібляр В.Л.; Головний спеціаліст відділу оренди та обліку комунального майна управління обліку та контролю за використанням комунального майна — Коженивський В.С.; Інженер технічного нагляду з капітального ремонту та реконструкції житлового фонду відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради - Джижора Г.П.; Начальник відділу водопровідних насосних станцій КП «Тернопільводоканал» - Зубчук Л.Я.; головний бухгалтер КП «Тернопільводоканал» — Муляр Л.П.; Головний спеціаліст служби містобудівного кадастру управління містобудування, архітектури та кадастру - Петровський І.Ф.


Голова комісії:

Начальник управління житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології


Соколовський О.І.

Заступник голови комісії:

Головний інженер КП «Тернопільводоканал»


Романів Р.І.

Секретар комісії:

Начальник відділу водопровідних насосних станцій
КП «Тернопільводоканал»


Зубчук Л.Я.

Члени комісії:

Начальник відділу земельних ресурсів

Головний спеціаліст відділу оренди та обліку комунального майна управління обліку та контролю за використанням комунального майна

Головний спеціаліст служби містобудівного кадастру управління містобудування, архітектури та кадастру


Інженер технічного нагляду з капітального ремонту та реконструкції житлового фонду відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради


Головний бухгалтер КП "Тернопільводоканал"


Кібляр В.Л.


Коженівський В.Є.


Петровський І.Ф.


Джиджора Г.П.


Муляр Л.П.